



Общество с ограниченной ответственностью

«ТЭСМАРТ-промэнерго»

220019, г. Минск, ул.Якубовского, 70, ком.3

Тел/факс: (+375 17) 397-41-21, (+375 17) 397-33-23,

+375 29 601-63-01, +375 29 831-63-01, +375 44 709 79 32

www.tesmart.by

e-mail: tesmart@mail.ru

Р/с BY70BLBB30120192309123001001 в ЦБУ.№ 538 ОАО «Белинвестбанк», (BIC) BLBBBY2X,
адрес банка: г.Минск, ул.Коржа,11а УНП 192309123 ОКПО 381853965000

Услуги по подготовке к поверке и госповерке органами государственной метрологической службы приборов учета тепла с комплектом ТСП Прайс-лист*

| Диаметр | Одноканальные теплосчетчики (ТСМ, ТЭСМА-106, ТЭМ-104, ТЭМ-106) | Одноканальные теплосчетчики ТЭМ-05М | Двухканальные теплосчетчики (ТСМ, ТЭСМА-106, ТЭМ-104, ТЭМ-106) | Двухканал ьные теплосчетч ики ТЭМ-05М |
|------------|---|---|---|---|
| Ду 15 - 80 | 100 | 110 | 115 | 125 |

Услуги по подготовке к поверке и госповерке органами государственной метрологической службы электромагнитных расходомеров РСМ-05

| Диаметр | РСМ-05.03 | РСМ-05.05 | РСМ-05.07 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Ду 15 - 80 | 85 | 81 | 97 |

*Цены указаны в бел.рублях без учета НДС

Услуги на ремонт теплосчетчика ТЭМ-104, расходомеров РСМ-05.03, РСМ-05.05

| Ремонт ИВБ | Цена, без НДС |
|--|---------------|
| Текущий ремонт (стоимость запчастей оплачивается дополнительно) | 50,00 |
| Средний ремонт (стоимость запчастей оплачивается дополнительно) | 80,00 |
| Капитальный ремонт | 120,00 |

| Ремонт ППР, Ду 15- Ду 50 | Цена, без НДС |
|--------------------------|---------------|
| Текущий ремонт | 50,00 |
| Средний ремонт | 90,00 |
| Замена ППР ДУ 15- ДУ 50 | 160,00 |
| Замена ППР ДУ 80 | 290 |

*Цены указаны в бел.рублях без учета НДС



Директор

Рудько А В

1 декабря 2017 г.

Произведено группой компаний «ТЭМ»
Гарантийный срок на теплосчетчики и расходомеры – 48 месяцев