



Общество с ограниченной ответственностью
«ТЭСМАРТ-промэнерго»
220018, г. Минск, ул. Якубовского, 70, ком.3
Тел/факс: (+375 17) 397 41 21, тел.: (+375 17) 397 33 23,
+375 29 601-63-01 +375 29 831 63 01 +375 44 709 79 32
www.tesmart.by e-mail: tesmart@mail.ru

Р/с BY70BLBB30120192309123001001 в ЦБУ.№ 538 ОАО «Белинвестбанк», (BIC)
BLBBBY2X, адрес банка: г. Минск, ул.Коржа,11а УНП 192309123 ОКПО 381853965000

ПРАЙС-ЛИСТ

Услуги по подготовке к поверке и госповерке органами государственной
метрологической службы приборов учета тепла с комплектом ТСП

Диаметр	Одноканальные теплосчетчики ТЭМ-104	Одноканальные теплосчетчики ТЭМ-05М	Двухканальные теплосчетчики ТЭМ-104	Двухканальные теплосчетчики ТЭМ-05М
ДУ 15 - 80	100	110	115	125

Услуги по подготовке к поверке и госповерке органами государственной
метрологической службы электромагнитных расходомеров РСМ-05

Диаметр	РСМ-05.03	РСМ-05.05	РСМ-05.07
ДУ 15 - 80	85	81	97

*Цены указаны в бел.рублях без учета НДС



Директор ООО «ТЭСМАРТ-промэнерго»
А.В. Рудько

Приглашаем к сотрудничеству
Гибкая система скидок



Общество с ограниченной ответственностью

«ТЭСМАРТ-промэнерго»

220018, г. Минск, ул. Якубовского, 70, ком.3

Тел/факс: (+375 17) 397 41 21, тел.: (+375 17) 397 33 23,

+375 29 601-63-01 +375 29 831 63 01 +375 44 709 79 32

www.tesmart.by

e-mail: tesmart@mail.ru

Р/с BY70BLBB30120192309123001001 в ЦБУ.№ 538 ОАО «Белинвестбанк», (BIC)
VLBBBY2X, адрес банка: г. Минск, ул.Коржа,11а УНП 192309123 ОКПО 381853965000

ПРАЙС-ЛИСТ

Услуги на ремонт теплосчетчика ТЭМ-104, расходомеров РСМ-05.03, РСМ-05.05

Ремонт ИВБ	Цена без НДС
Текущий ремонт (стоимость запчастей оплачивается дополнительно)	50
Средний ремонт (стоимость запчастей оплачивается дополнительно)	80
Капитальный ремонт	120

Ремонт ППР, ДУ 15 - ДУ 50	Цена без НДС
Текущий ремонт	50
Средний ремонт	90
Замена ППР ДУ 15- ДУ 50	160
Замена ППР ДУ 80	290

*Цены указаны в бел.рублях без учета НДС



Директор ООО «ТЭСМАРТ-промэнерго»

А.В. Рудько

Приглашаем к сотрудничеству
Гибкая система скидок



Общество с ограниченной ответственностью

«ТЭСМАРТ-промэнерго»

220018, г. Минск, ул. Якубовского, 70, ком.3

Тел/факс: (+375 17) 397 41 21, тел.: (+375 17) 397 33 23,

+375 29 601-63-01 +375 29 831 63 01 +375 44 709 79 32

www.tesmart.by

e-mail: tesmart@mail.ru

Р/с BY70BLBB30120192309123001001 в ЦБУ.№ 538 ОАО «Белинвестбанк», (BIC)
BLBBBY2X, адрес банка: г. Минск, ул.Коржа,11а УНП 192309123 ОКПО 381853965000

ПРАЙС-ЛИСТ

Услуги на ремонт блока управления ТЭСМАРТ РТ-05М

Вид ремонта	Цена
Текущий ремонт	37
Средний ремонт	54
Капитальный ремонт	100

Услуги на ремонт адаптера универсального АПД - У

Вид ремонта	Цена без НДС
Текущий ремонт (стоимость запчастей оплачивается дополнительно)	63
Средний ремонт (стоимость запчастей оплачивается дополнительно)	126
Капитальный ремонт	252

*Цены указаны в бел.рублях без учета НДС



Директор ООО «ТЭСМАРТ-промэнерго»

А.В. Рудько

Приглашаем к сотрудничеству
Гибкая система скидок